










Zustandsbewertung einer Jugendkunstschule, Standortuntersuchung Standort: Berlin

Gebäudeart	Standort	Baujahr	BRI	BGF	NGF
					
Grundschule	Berlin	1960er	K.A.	K.A.	ca. 4 000 m ²

Leistungen:

-  Zustandsbewertung
-  Sanierungsvorschlag
-  Baukosten



Der Zustand des Gebäudes wurde untersucht und für folgende Bereiche textlich beschrieben und mit einer Fotodokumentation zusammengestellt: Baukonstruktion KG 300, Technische Anlagen KG 400 (Heizung, Sanitär, Elektro, Lüftung, Klimaanlage), Außenanlagen, Brandschutz und Wärmeschutz. Für die vorliegenden Mängel wurden Vorschläge zur Beseitigung erstellt.

